


METALTOP

LE CATALOGUE PREPARATEUR SURFACE

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ACTIVATEUR ROUILLE

ACIDE OXYDANT

Activateur rouille pour obtenir rapidement un bel effet de rouille sur vos métaux ferreux.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Trempé : 1 l / 1 l d'eau.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des produits alcalin afin d'éviter des réactions chimiques néfastes.

Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Respecter un temps de contact d'1 h avant de rincer abondamment à l'eau. Répéter si besoin.

Rincer immédiatement à grande eau en cas de déversement accidentel sur une surface sensible.

Refermer soigneusement l'emballage après usage et le stocker dans un lieu sec à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 02 h

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acide - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un activateur de rouille efficace doit assurer une parfaite action d'oxydation sur tout type de métaux ferreux.

1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.

2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.

3 - Eviter d'utiliser l'activateur de rouille sur une surface trop chaude lors d'exposition au soleil.

4 - Veiller à protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.

8 - Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action de l'activateur de rouille.

6 - Possibilité d'utiliser l'activateur de rouille dilué à 50/50 dans l'eau en trempé dans un bac plastique.

7 - Laisser l'activateur de rouille agir 60 mn afin de bien le rincer avant toute application de vernis métal.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DÉCAPANT PEINTURE

MIXTE ALCOOLS

Décapant peinture pour éliminer toutes peintures, lasures ou vernis mono composant.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.

Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le décapant peinture à la brosse ou à la spatule en 2 à 3 couches épaisses au minimum.

Laissez agir le décapant de 30 à 60 minutes selon le nombre de couche à décaper.

Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir puis rincer à l'eau chaude.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Moins de 23°C

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alcool

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Aérosol - Bidon



La fiche conseils...

Un décapant peinture efficace doit éliminer facilement les peintures, vernis ou lasures sans jamais agresser le support.

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laissez sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DÉCAPANT GEL

MIXTE ALCOOLS

Décapant en gel anti-coulures pour éliminer cires, peintures ou vernis mono composant.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.

Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures ou vernis non identifiés.

Prendre les précautions d'usages sur les surfaces sensibles afin d'éviter toutes dégradations.

Scarifier superficiellement la surface si le nombre de couches à éliminer est trop important.

Appliquer le décapant gel à la brosse ou à la spatule en 2 à 3 couches épaisses au minimum.

Laissez agir le décapant de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.

Éliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un grattoir puis rincer la surface à l'eau chaude.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel

Point éclair : Moins de 23°C

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 2 h

Contenance : 1 l, 5 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alcool

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un décapant gel efficace doit éliminer facilement les peintures, vernis ou lasures sans jamais agresser le support.

- 1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants et masque respiratoire.
- 2 - Éviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
- 5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à 60 mn selon le nombre de couche à décaper.
- 6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- 7 - Éliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.
- 8 - Rincer la surface à l'eau claire et laissez sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DEROUILLANT PHOSPHATANT

ACIDE

Dérouillant métal pour éliminer la rouille sur des métaux rouillés, oxydés ou corrodés.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Trempé : prêt à l'emploi

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Eviter tout mélange avec des produits alcalins afin d'éviter des réactions chimiques dangereuses.

Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Insérer idéalement vos pièces corrodées dans une bassine remplie de dérouillant phosphatant.

Respecter un temps de contact de 45 minutes minimum avant de rincer abondamment à l'eau.

Porter masque et gant lors de la phase d'application que ce soit au pinceau ou par immersion.

Répétez la manipulation, si nécessaire, jusqu'à la parfaite disparition de la rouille.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 12 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acide - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dérouillant phosphatant efficace doit assurer une parfaite désoxydation de la rouille jusqu'au métal sain.

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du dérouillant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Eliminer succinctement la rouille ou la calamine excédentaire pour une surface de degré de soin 1.
- 5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 8 - Insister jusqu'à saturation totale sur les plaques de rouille plus importantes avant traitement complet.
- 6 - Utiliser de préférence le dérouillant phosphatant en trempé dans un bac plastique pour un meilleur résultat.
- 7 - Laisser le dérouillant phosphatant agir 30 mn afin de bien éliminer l'oxydation puis le rincer à l'eau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIMOUSSE FACADE

ALCALIN

Antimousse ultra concentré à diluer pour tous types de murs : 5 L pour traiter 250 m²

RENDEMENT

brosse : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m².

lave pont : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m².

Pulvérisation : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m².

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer à la machine haute pression votre facade.

Laisser sécher puis passer l'antimousse dilué.

Travailler perpendiculairement au support avec un pulvérisateur. Renouvelez l'opération si besoin.

Rincer si vous souhaitez repeindre votre support. Sinon, attendez que la pluie rince naturellement.

Eviter de traiter par forte chaleur, froid, gel, vent fort, pluie ou forte pollution atmosphérique.

Eviter d'utiliser l'antimousse concentré sans dilution pour garantir sa totale innocuité sur supports.

Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter des dommages.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 30 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur l'emploi, le dosage et l'application de l'anti mousse concentré.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer l'anti mousse concentré sans essai préalable pour une totale innocuité.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIMOUSSE TERRASSE

ALCALIN

Antimousse ultra concentré à diluer pour terrasse: 5 L pour traiter 250 m2.

RENDEMENT

brosse : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

lave pont : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

Pulvérisation : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer à la machine haute pression la terrasse. Laisser sécher puis passer l'antimousse dilué.

Travailler perpendiculairement au support avec un pulvérisateur. Renouvelez l'opération si besoin.

Rincer si vous souhaitez repeindre votre support. Sinon, attendez que la pluie rince naturellement.

Eviter de traiter par forte chaleur, froid, gel, vent fort, pluie ou forte pollution atmosphérique.

Eviter d'utiliser l'antimousse concentré sans dilution pour garantir sa totale innocuité sur supports.

Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter des dommages.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 30 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur l'emploi, le dosage et l'application de l'anti mousse prêt emploi.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer l'anti mousse prêt emploi sans essai préalable pour une totale innocuité.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



NEUTRALISANT CIMENT

BASE ACIDE -

Neutralisant sol ciment pour bien préparer vos sols en ciment avant mise en peinture.

RENDEMENT

Peu sale : 1 l / 10 l d'eau pour 30 m².

Sale : 1 l / 5 l d'eau pour 15 m².

Très sale : 1 l / 1 l d'eau pour 5 m².

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Eviter tout mélange avec des produits alcalin pour éviter toutes réactions chimiques dangereuses.

Veiller protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action du neutralisant ciment.

Laisser agir 20 min au sol puis rincer abondamment à la machine haute pression ou un balai brosse.

Laisser parfaitement sécher votre sol avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 20 mn

Sec recouvrable : 2 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Acide - Base aqueuse

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un neutralisant ciment permettra de réaliser un nettoyage en profondeur de vos sols en ciment.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du neutralisant ciment.

4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité du neutralisant ciment.

7 - Ne jamais surconcentrer le neutralisant ciment sans essai préalable pour une totale innocuité.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTIMOUSSE TOITURE

BASE ALCALINE

Antimousse ultra concentré à diluer pour toiture: 5 L pour traiter 250 m2

RENDEMENT

brosse : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

lave pont : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

Pulvérisation : 1 l + 4 l d'eau pour 40 à 50 m2.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer à la machine haute pression votre toit. Laisser sécher puis appliquer l'antimousse dilué.

Travailler perpendiculairement au support avec un pulvérisateur. Renouvelez l'opération si besoin.

Rincer si vous souhaitez repeindre votre support. Sinon, attendez que la pluie rince naturellement.

Eviter de traiter par forte chaleur, froid, gel, vent fort, pluie ou forte pollution atmosphérique.

Eviter d'utiliser l'antimousse concentré sans dilution pour garantir sa totale innocuité sur supports.

Protéger soigneusement les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter des dommages.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l, 30 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un antimousse doit permettre de dévitaliser totalement les mousses sans jamais agresser le support.

1 - Eliminer les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération de traitement.

2 - Lire attentivement l'étiquette sur l'emploi, le dosage et l'application de l'anti mousse concentré.

3 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

4 - Eviter l'application de l'antimousse lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée.

5 - Ne jamais surconcentrer le l'anti mousse concentré sans essai préalable pour une totale innocuité.

6 - Appliquer l'antimousse au pulvérisateur en saturant les tallophytes à détruire jusqu'à refus.

7 - Laisser les mousses absorber le traitement pendant 1 heure afin qu'il pénètre bien en profondeur.

8 - Renouveler 2 à 3 fois l'opération de traitement pour bien saturer la totalité des mousses.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DEROCHANT GALVA

ACIDE

Pour dérocher un métal non ferreux, inox, alu... et permettre l'accroche des peintures.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m² / l.

Trempé : prêt à l'emploi

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des produits alcalin afin d'éviter des réactions chimiques néfastes.

Veiller protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Appliquer sur le support à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'une éponge ou en trempage.

Laisser agir 30 minutes avant d'effectuer un rinçage à l'eau abondant et soigné.

Laisser parfaitement sécher le support avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 12 h

Emission : cov-A+

Contenance : 1 l, 5 l

Composition : Acide - Base aqueuse

Application : Pinceau - Rouleau

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dérochant galva efficace doit assurer un parfait dérochage afin de promouvoir l'adhérence de la peinture.

- 1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants imperméables et bottes.
- 3 - Eviter l'utilisation du dérochant lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se garantir d'une totale innocuité sur le support.
- 5 - Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
- 6 - Laisser le dérochant agir 30 mn afin de bien mater la surface puis rincer abondamment à l'eau.
- 7 - Attendre que le métal déroché sèche parfaitement avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.
- 8 - Veiller à bien refermer l'emballage après l'usage afin d'éviter tous risques d'évaporations.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DEGRAISSANT INDUSTRIEL

TENSIO ACTIFS

Nettoyant dégraissant industriel multisurfaces peu moussant.

RENDEMENT

Peu sale : 1 l / 100 l d'eau pour 200 m²

Sale : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m².

Très sale : 1 l / 10 l d'eau pour 20 m².

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Eviter de mélanger avec des produits acides pour éviter toutes réactions chimiques dangereuses.

Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action du dégraissant industriel.

Frotter à la brosse lors de l'utilisation du détergent pour en augmenter l'efficacité.

Laisser agir 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant et soigné à la machine haute pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Jaune

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 30 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dégraissant industriel permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur l'emploi, le dosage et l'application du dégraissant industriel.

4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité du dégraissant sol.

7 - Ne jamais surconcentrer le dégraissant sol sans essai préalable pour une totale innocuité.


8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



NETTOYANT FACADE

COMPLEXE ALCALIN

Nettoyant façade pour mater les supports afin de faciliter l'adhérence des peintures.

RENDEMENT

Peu sale : 1 l / 20 l d'eau pour 40 m² / kg.

Sale : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m² / kg.

Très sale : 1 l / 2 l d'eau pour 5 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Ne jamais mélanger avec un autre produit pour ne pas provoquer de réactions dangereuses.

Rincer obligatoirement et abondamment à l'eau le produit avant qu'il sèche.

N'entamer les travaux qu'après séchage complet du support pour assurer une bonne adhérence.

Protéger sérieusement toutes les zones non concernées par l'application du produit.

Interdire l'utilisation du produit sur supports chauds ou fortement ensoleillés.

Refermer soigneusement l'emballage après usage et stocker dans un endroit sec à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Ambrée

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 30 l

Dilution & Nettoyage : Eau

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dégraissant industriel permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.


- 1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.
- 2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
- 3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.
- 4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.
- 5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée
- 6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DEGRAISSANT SOL

ALCALIN

Dégraissant sol pour nettoyer vos sols d'atelier, garage, entrepôt, carrosserie ou industriel.

RENDEMENT

Peu sale : 1 l / 20 l d'eau pour 100 m².

Sale : 1 l / 10 l d'eau pour 50 m².

Très sale : 1 l / 2 l d'eau pour 10 m².

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire tout mélange avec des produits acides pour éviter des réactions chimiques dangereuses.

Veiller à protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.

Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action du dégraissant sol.

Frotter à la brosse lors de l'utilisation du dégraissant pour en augmenter l'efficacité.

Laisser agir 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant et soigné à la machine haute pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Jaune

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 30 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dégraissant sol permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, dosage et application du dégraissant sol.

4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent sol lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du dégraissant sol.

7 - Ne jamais surconcentrer le dégraissant sol sans essai préalable pour une totale innocuité.


8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



DEGRAISSANT UNIVERSEL

MIXTE TENSIO ACTIFS

Dégraissant multisurfaces pour nettoyer tous les types de souillures courantes.

RENDEMENT

Peu sale : 1 l / 150 l d'eau pour 300 m² / kg.

Sale : 1 l / 50 l d'eau pour 30 m² / kg.

Très sale : 1 l / 10 l d'eau pour 20 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire tous mélanges avec d'autres produits afin d'éviter des réactions dangereuses.

Ne pas utiliser le produit pur que ce soit manuellement ou en machine autolaveuse.

Toujours faire un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.

Ne pas employer sur surfaces chaudes afin de ne pas produire de traces ou d'auréoles.

Rincer abondamment et soigneusement à l'eau claire les surfaces après lavage.

Utiliser de l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Sans

Taux cov : 0 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Jaune

Emission : cov-A+

Contenance : 5 l, 30 l

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnement : Bidon



La fiche conseils...

Un dégraissant universel permet de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

4 - Porter les vêtements de protection spécifique tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr